

指 導 票

令和4年3月29日

日本コークス工業株式会社
所長 波多野康彦 殿
北九州事業所

北九州西労働基準監督署

労働基準監督官

田口 克己



あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いいたします。
なお、改善の状況については 4月16日 までに報告してください。

指 導 事 項

- (1) 令和3年9月10日に E-14ベルトコンベア西側シュートで発生した墜落災害に関連し、今後、同種災害の再発を防止する観点から以下の措置を講じて下さい。
- ① 被災者が高さ1mの壁を乗り越えて E-14コンベア上に立ち入ったことに鑑みて、開口部のある場所への不用意な立ち入りを防止するため壁の高さを上げるなどの侵入防止対策を講じて下さい。
- ② コークス船積みラインで港湾課社員が行う整備作業について、作業内容を分類したうえでリスクアセスメントを実施して、その評価結果を報告して下さい。

受領年月日
受領者職氏名

令和 4年 3月 29日

安全課長 加藤 秀俊

指 導 票

令和3年3月29日

日本コークス工業株式会社
所長 波多野康彦 殿
北九州事業所

北九州西労働基準監督署

労働基準監督官 田口 克己



あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いします。
なお、改善の状況については 4月16日 までに報告してください。

指 導 事 項

- (1) 令和3年2月1日に1ABCDQ 排出装置付近で発生した一酸化中毒に関連し、今後、同種災害の再発を防止する観点から以下の措置を講じて下さい。
- ① 災害発生時に使用していた防毒マスクは、装着した吸収缶が防毒能力を超えて破過の状態になったと推定されます。このため、作業開始前の測定でCOが50ppm以下の数値であっても、切替ダンパーの点検口を開放して確認作業を行う場合は、可能な限り、貴事業場が所有する送気マスク（エアラインマスク）を使用するよう検討してください。
 - ② 送気マスク（エアラインマスク）ではなく、防毒マスクを着用して作業を行う場合は、社内で定めた安全な作業手順を遵守するよう関係者に周知徹底させて下さい。
 - ③ CDQ年修工事前に行われる各種確認作業については、作業内容を分類したうえでリスクアセスメントを実施して、その評価結果を報告して下さい。

受領年月日
受領者職氏名

令和 4年 3月 29日

安全課長 加藤 秀俊