

2022年6月6日  
安全環境防災 G

## 九州地区合同パトロールの報告

2022年全社安全衛生・環境・防災活動方針の重点実施事項の一つである「現場パトロールの強化」活動の一環と致して、この度第1回の九州地区合同パトロールを北九州事業所にて実施致しました。

1 日時 2022年 6月1日(水) 13時から

2 場所 北九州事業所

毎月第一水曜日に実施されている安全衛生パトロールに参加。

3 参加者

- |              |         |                 |
|--------------|---------|-----------------|
| ・三池リサイクルセンター |         | 戸田主任 (B班 コークス課) |
| ・有明機電工業(株)   | 安全環境部   | 小柳課長 (D班 化成2係)  |
|              | 安全環境部   | 井形課員 (D班 化成2係)  |
| ・三池港物流(株)    | 安全衛生推進室 | 川口室長 (E班 港湾課)   |
|              | 管理部     | 安居部長 (E班 港湾課)   |
| ・本店          |         | 湯田 (D班 化成2係)    |
|              |         | 全6名             |



写真 合同パトロールの参加者

4 合同パトロール参加者の感想

- ・パトロール中、すれ違う時の「ご安全に！」の挨拶が定着していた。  
(とても気持ち良い)
- ・粉塵発生防止の散水車が頻繁に稼働し、粉塵対策がおこなわれていた。

- ・保護具装着が良く守られていた。
  - ・計器室にて早々と沢山の熱中症対策の20の麦茶のストックがされていた。
  - ・作業員の方がワンポイント KY カードを携帯して、当日作業での注意事項や点検・確認事項を記載していた。注意事項を個人レベルまで掘り下げてあり感心しました。
  - ・足場の昇降設備（梯子）への安全ブロック取付けと使用の確認した
  - ・パトロール時に作業標準書に沿ってシナリオ通り作業を確認することは作業員が正しい作業を理解する機会として非常に良い取り組みだと思いました。
  - ・「頭上注意」の標識はよく見られたが、段差が高い所や階段付近に足元注意の看板が見られなかった。
- ⇒北九州事業所では全社員の安全靴に「足元注意」のシールを貼り付ける対策を紹介。



写真 安全靴の足元注意シール

初めての合同パトロールでしたが、各所、関係会社の異なった視点でパトロールした経験を各職場に持ち帰り、日々の安全活動の役に立てたいのとの感想を多くいただきました。

##### 5 今後の合同パトロールの予定

- 8月 三池港物流と三池リサイクルセンター
- 10月 有明機電工業

九州地区合同パトロールを受け入れて頂いた北九州事業と安全関係者の皆さまに感謝申し上げます。

以上